

工場の照度基準

| 照度 lux | 場所 | 作業 |
|--------|-----------------------------|--|
| 3000 | — | — |
| 2000 | 制御室などの計器盤及び制御盤 | 精密機械、電子部品の製造、印刷工場での極めて細かい視作業 |
| 1500 | — | — |
| 1000 | 設計室、製図室 | 縫工場での選別、検査、印刷工場での植字校正、化学工場での分析など細かい視作業 |
| 750 | — | — |
| 500 | 制御室 | 一般の製造工程などでの普通の視作業 |
| 300 | — | — |
| 200 | 電気室、空調機械室 | 粗な視作業 |
| 150 | — | — |
| 100 | 出入口、廊下、通路、階段、洗面所、便所、作業を伴う倉庫 | ごく粗な視作業 |
| 75 | — | — |
| 50 | 屋内非常階段、倉庫、屋外動力設備 | 荷積み、荷降ろし、荷の移動などの作業 |
| 30 | — | — |
| 20 | 屋外(通路、構内警備用) | — |
| 10 | — | — |

備考 1. 危険作業のときは、2倍の照度とする。